

> ZPŮSOBY UCHYCENÍ KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ

> UCHYCENÍ K PODPĚŘE BEZ VRTÁNÍ




Typ B

Úchyt pro rošty s okem 38/26, 38/30 nebo 38/38 bez nutnosti vrtat podpěru. Souprava se skládá z prohnutého talířku, excentrického třmenu, šroubu a matice.




Typ B1

Úchyt pro rošty rošt s okem 19/30, 19/38 nebo kryté rošty bez nutnosti vrtat podpěru. Souprava se skládá z plochého talířku, excentrického třmenu, šroubu a matice.



Typ B2


Úchyt pro rošty rošty s okem 38/26, 38/30 nebo 38/38 bez nutnosti vrtat podpěru. Souprava se skládá z vlnky, excentrického třmenu, šroubu a matice.



Typ B2-50


Úchytpro rošty 50/50 bez nutnosti vrtat podpěru. Souprava se skládá z vlnky, excentrického třmenu, šroubu a matice.

> UCHYCENÍ K PODPĚŘE S VRTÁNÍM




Typ M

Úchyt pro rošty rošty s okem 38/26, 38/30 nebo 38/38 s vrtáním podpěry. Souprava se skládá z vlnky, excentrického třmenu, šroubu, matice a podložky.
Vlnka může při nadměrném dotažení poškodit kompozitní rošt. Vhodnější je proto použít talířek. Vlnka může při nadměrném dotažení poškodit kompozitní rošt. Vhodnější je proto použít talířek.




Typ M-50

Úchyt pro rošty rošty s okem 50/50 s vrtáním podpěry. Souprava se skládá z vlnky, excentrického třmenu, šroubu, matice a podložky.
Vlnka může při nadměrném dotažení poškodit kompozitní rošt. Vhodnější je proto použít talířek.



Typ S


Úchyt pro rošty rošty s okem 38/26, 38/30 nebo 38/38 s vrtáním podpěry. Souprava se skládá z prohnutého talířku, excentrického třmenu, šroubu, matice a podložky.



Typ W


Úchyt pro rošty rošty s okem 19/30, 19/38 a kryté rošty s vrtáním podpěry. Souprava se skládá z plochého talířku, excentrického třmenu, šroubu, matice a podložky.

> SPOJENÍ NEPODEPŘENÝCH KONCŮ ROŠTŮ




Typ F

Úchyt ke vzájemnému spojení nepodepřených konců roštů s oky 38/26, 38/30, 38/38. Souprava se skládá ze dvou prohnutých talířků, třmenu a dvou sad šroubů s matkami a podložkami.




Typ F1

Úchyt ke vzájemnému spojení nepodepřených konců roštů s oky 19/30, 19/38 a krytých roštů. Souprava se skládá ze dvou plochých talířků, třmenu a dvou sad šroubů s matkami a podložkami.



Typ F2

Úchyt ke vzájemnému spojení nepodepřených konců roštů s oky 38/26, 38/30, 38/38. Souprava se skládá ze dvou vlnek, třmenu a dvou sad šroubů s matkami a podložkami.



Typ F2-50

Úchyt ke vzájemnému spojení nepodepřených konců roštů s oky 50/50. Souprava se skládá ze dvou vlnek, třmenu a dvou sad šroubů s matkami a podložkami.